

# Sådan måler du greb!

## Bøjlegreb

### Målangivelser:



Bredde, længden af grebet i mm. Også kaldet udvendig mål




Højde, højden på grebet i mm.




Hulafstand, afstanden mellem hullerne i mm. Hedder også CC mål, indvendig mål.

### Eks. På tegning




Her skal målene findes i teksten på varen, idet grebet findes i flere længder




Her er målene angivet i tegningen

## Knopgreb


Eks. På tegning af knopgreb



Målenheden  $\varnothing$ , betyder diameter i mm. På denne tegning er målene angivet



Her skal målene findes i teksten på varen, idet der findes flere varer af samme greb med forskellige mål.



Her skal målene også findes i teksten idet grebet findes i forskellige størrelser.